

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Большая Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области
Фактический адрес	446815, Самарская область, Кошкинский р-н, с. Большая Романовка, ул. Романовская, д. 62
телефон	8(84650)77246 E-mail broman@sch.yartel.ru
Ведомственная принадлежность	Министерство образования и науки Самарской области
Вид деятельность	Образования
Форма собственности объекта	Муниципальная
Объем предоставляемых услуг	19 учащихся, вместимость 192
Размещение объекта	Отдельно стоящее нежилое здание
	Этажи, на которых оказываются услуги населению – 1 и 2
Количество и значение входов	Центральный вход – 1, запасные – 3
Год постройки	1986
Год последней реконструкции	Не проводились

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки	отсутствуют		
Наземные тактильные указатели перед переходом	нет	Регулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Перепады высоты на пути движения	более 4 см		
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет

Пандусы на пути движения с уклоном не менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Бордюры на пересечение путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендация по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	1,2 м	1,2				К, О
- *информация об объекте	имеется			имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	50 м			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	отсутствие	Выполнить разметку		5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	отсутствие	Выполнить разметку		3,5 м и более	Стандартное (2,5x5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	отсутствие	Выполнить разметку		5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	2 м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-* указатели направления движения	отсутствуют	выполнить		имеются	Допустимо отсутствие	К

-* ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие			имеется	Допустимо отсутствие	С
-* места отдыха	наличие			имеется		К, О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки 0,4 м Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадке менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. - Лестница отсутствуют, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) без пандуса	3			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	1,5			Не менее 1,5 м при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни огражденные высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	отсутствуют			Есть при высоте более 0,45 м	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	наличие			наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	наличие			наличие		Г
Тамбур						
Глубина	1,68 м			1,5 м и более, при автоматических дверях	Более 1,5 м	К

				допустимо менее 1,5 м		
Ширина	1,78 м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	1					
Двери автоматические, справочно	отсутствие					
- ширина дверного проема в свету	1,52			0,85 м и более	Менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,025 м			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
2.1.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг) запасной выход						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки 0,4 м Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) без пандуса	6 м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	К
Габариты площадки (глубина) без пандуса	2,3 м			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	К
*Поручни (ограждения высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды	отсутствие			Есть при высоте более 0,45 м	Допустимо отсутствие	К, О, С

ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах						
*Навес	наличие			наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	отсутствие			наличие		Г
*Звуковой маяк у входа	отсутствие			имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур	наличие					К
Двери распашные, справочно	1					
Двери автоматически, справочно	отсутствуют					
Ширина дверного проема в свету	1,47 м			0,85 м и более	Более 0,85 м	К, О
Высота порога наружного и внутреннего	0,09			0,025 м и менее	Более 0,025	К
2.2.ВХОДНЯЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг) запасной выход						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки 0,18 м, справочно	<p>Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.</p> <ul style="list-style-type: none"> - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. <p style="text-align: center;">Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.</p>					
Габариты площадки (ширина) без пандуса	1,4 м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	К
Габариты площадки (глубина) без пандуса	1 м			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	К

*Поручни (ограждения высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	отсутствие			Есть при высоте более 0,45 м	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	наличие			наличие		К, О, С
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	отсутствует			наличие		Г
*Звуковой маяк у входа	отсутствие			имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур	наличие					
Двери распашные, справочно	1					
Двери автоматически, справочно	отсутствие					
Ширина дверного проема в свету	1,2 м			0,85 м и более	Не менее 0,8	К, О
Высота порога наружного и внутреннего	отсутствует			0,025 м и менее	Менее 0,025 м	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	2,3 м			2,3 м	Не менее 0,9 м	К
Разворотные площадки, глубина	имеются			1,2 м и более	Более 1,2 м	К
Разворотные площадки, ширина	Более 1,2 м			1,5 м	Не менее 0,09 м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	отсутствуют			имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	отсутствие			имеются		С

Речевые информаторы и маяки	отсутствие			имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	отсутствие			имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	отсутствие			имеются		Г
*Тактильная схема	отсутствие			имеется		С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	наличие			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	наличие			наличие		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	отсутствие			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8-0,1 м	отсутствие			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С
-*горизонтальны завершения	отсутствие			имеется	Допустимо отсутствие	О, С
-*нетравмирующие окончания	отсутствие			имеется	Допустимо отсутствие	О, С
-* указатели номера этажа	отсутствие			имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский	отсутствие					
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери в свету	1,09 м			0,8 и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	0,025 м			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	отсутствие			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С

Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	наличие			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	К, О, С, Г
-*размещение на высоте	1,8			1,8 м и менее	Не учитывается	К
-*высота прописных букв	0,013			0,016 и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	имеется			Не менее 1,2х0,9	Не менее 1,1х0,8 м	К
Санузел для посетителей	отсутствие			имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	отсутствие			имеется	-	
*Знак доступности помещения	отсутствие			имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	отсутствие			имеется		С
Ширина дверного проема	0,9 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	1,3 м			1,2 и более	Не менее 0,8х1,2 м (допустимо расположения кресла-коляски боком к раковине)	К
-зона у раковины (ширина)	0,85 м			0,8 м и более		К
-* высота раковины	0,85 м			0,8-0,9 м	Не более 0,9	К
Опорный поручень	отсутствие			имеется	Стационарный у стены	К, О
Кабины для инвалидов:						
- количество кабин	отсутствие			справочно		
-* знак доступности кабины	отсутствие			имеется	отсутствие	К
-ширина дверного проема	отсутствие			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	отсутствие			1,8 м и более	1,6	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	отсутствие			1,65 м и более	1,5	К, О

Опорные поручни	отсутствие			имеется	Стационарные у стены	К
В т.ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	отсутствие			имеется	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
-зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	отсутствие			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* крючки для костылей	отсутствие			наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта -текущий ремонт;
- на входной группе – оборудовать тактильную полосу перед маршем вверх и вниз, маркировку ступеней; пандус наружный в соответствии с требованиями, информацию об объекте (выполненную шрифтом Брайля);
- на путях передвижения – выполнить: тактильную, акустическую и пр. информацию;
- в зоне оказания услуги – выполнить: тактильную, акустическую и пр. информацию;
- в санитарных помещениях – капитальный ремонт, оборудование санузла, отвечающего требованиям доступности для инвалидов.

Ответственный за проведение обследования объекта:

Директор

Е.В. Лазарева